

# **Opel Astra J - Parpadea el testigo luminoso de control de la temperatura del refrigerante | HELLA**

**Opel**

**Astra J**

**Fecha de fabricación: 2010 - 2012**

**Motor: A14XEL / A14XER**

## **Parpadea el testigo luminoso de control de la temperatura del refrigerante**

En los vehículos arriba mencionados puede encenderse de repente el testigo luminoso de aviso de la temperatura del refrigerante. En la memoria de averías se ha registrado el código P00B7 (flujo insuficiente del refrigerante).

Es posible que se deba a un caudal insuficiente de la bomba del refrigerante (en determinadas situaciones de funcionamiento).

Para solucionar este problema deberá montarse una bomba de refrigerante modificada (55579016).