



# Opel Astra K - No es posible la regeneración del filtro de partículas

## Hoja de datos

Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Astra K
Motor	1.6 16V CDTI
Año de fabricación	a partir de 2016 hasta 2017
Síntoma	No es posible la regeneración del filtro de partículas

### Indicación de seguridad importante

## No es posible la regeneración del filtro de partículas, códigos de avería P2080, P2084

Es posible que la regeneración del filtro de partículas no pueda llevase en los vehículos arriba mencionados. Los códigos de avería P2080 y P2084, equivalentes al sensor de temperatura de gases de escape 1/2 señal no válida, se almacenan en la memoria de errores.

Si no se detectan fallos en los sensores y periféricos durante la localización de averías y el diagnóstico de la unidad de control, el defecto puede estar relacionado con un error de software en la unidad de control del motor. Si así fuera, se deberá revisar el software de la unidad de control y, en caso necesario, realizar una actualización.

La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de Hella-Gutmann [macsRemote Services](#) o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad PassThru de la [serie](#)

[mega macs](#). Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo.

Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.



**<strong>NOTA</strong>**

¡Observe siempre las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo en este contexto!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.