

# **Opel Astra K - Se enciende el testigo luminoso de aviso del motor | HELLA**

**Opel**

**Astra K**

**Año de fabricación: 2015 - 2018**

**Motor: Todos los diésel 1,6**

## **Se enciende el testigo luminoso de aviso del motor**

En este caso de reparación, el cliente se queja de que durante la conducción se enciende el testigo luminoso de aviso del motor.

Pueden aparecer los siguientes códigos de avería:

-P0263 Cilindro 1 - Fallo en la potencia del cilindro/Reajuste del cilindro

-P0266 Cilindro 2 - Fallo en la potencia del cilindro/Reajuste del cilindro

-P0269 Cilindro 3 - Fallo en la potencia del cilindro/Reajuste del cilindro

-P0272 Cilindro 4 - Fallo en la potencia del cilindro/Reajuste del cilindro

En este caso existe un fallo en la calibración del sensor del cigüeñal, lo que provoca la problemática mencionada más arriba.

Para excluir otras causas posibles de fallo se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo).

Si no se detectan otros fallos, deberá calibrarse de nuevo el cigüeñal utilizando un equipo de diagnosis adecuado.

A continuación deberá realizarse una conducción de prueba, así como una nueva consulta de los códigos de avería, para verificar el éxito de la reparación.

**Nota:**

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse siempre las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!