

Opel Corsa D - Vibraciones y ruidos en el eje delantero | HELLA

Opel

Corsa D

Código motor:

Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Fecha de fabricación: 2007 - 2011

Vibraciones y ruidos

en el eje delantero

Si se observa el fallo arriba mencionado, puede estar relacionado con las pastillas de freno montadas en el eje delantero del vehículo. Las vibraciones y los ruidos aparecen principalmente al accionar ligeramente el freno en el tráfico dentro de la ciudad.

Si así fuera, deberá realizarse una diagnosis para comprobar las pastillas de freno y, en caso necesario, deberán sustituirse.

Observación

En estos casos, el fabricante del vehículo

ofrece unas pastillas modificadas para discos de freno con las siguientes medidas: 257 x 22 mm.

Nº Primer Equipo: 93169254

Nº Artículo HELLA: 8DB 355 012-831