

Opel Meriva-B - La luz de freno se queda encendida | HELLA

Opel

Meriva-B

Año de fabricación: de 2010 a 2017

La luz de freno se queda encendida

El regulador de velocidad deja de funcionar de manera esporádica

Si se detecta el problema mencionado anteriormente, una posible causa puede ser un ajuste / posicionamiento incorrecto del interruptor de la luz de freno.

Esta circunstancia puede causar que la luz de freno se encienda permanentemente sin accionar el freno.

Además, también es posible que se registre el código de avería C0161 en la ECU.

Solución:

Compruebe el funcionamiento del interruptor de la luz de freno, reajústelo si es necesario. En caso de avería, sustituya el interruptor de la luz de freno y colóquelo correctamente.

Además, consulte la memoria de códigos de avería de la ECU y borre los errores almacenados.

br />br />