

Opel Zafira A - Fallo en el indicador del nivel de combustible | HELLA

Opel

Zafira A

Año de fabricación: 2000 a 2005


Fallo en el indicador del nivel de combustible


Si en estos vehículos se observa que el indicador de combustible no indica que el depósito está "lleno" (4/4) aunque lo éste y sin embargo indica solo 3/4, puede deberse a un fallo en la unidad de bombeo del depósito de combustible.

Causa:

La unidad de suministro de combustible/ cámara de turbulencias del indicador de nivel puede estar montada incorrectamente o no está bien encajada .


En este caso, a través del orificio de servicio del depósito del combustible, comprobar la colocación de la unidad de bombeo del combustible y de sus conexiones/uniones, y corregirla en caso necesario (encajar/presionar fuertemente hacia abajo la cámara de turbulencias).














Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.