

Opel Zafira B - Pérdida de refrigerante | HELLA

Opel

Zafira B

Año modelo: 2005 - 2010

Motor: 1,7 CDTi + 1,9 CDTi

Si en los vehículos arriba mencionados, con intercooler pequeño (imagen 1), el soporte del propio intercooler roza con el radiador, puede provocar una pérdida de refrigerante (imagen 2).



En el montaje del nuevo radiador, el soporte debe fijarse de tal manera que debe quedar descartado el hecho de volver a provocar daños en el radiador.



ⓘ