

Peugeot 307 - Se enciende el testigo luminoso del ABS | HELLA

Peugeot

Modelo: 307

Todos los modelos con ABS/ESP

Se enciende el testigo luminoso del ABS

Código de avería: 21287

Sensor trasero izquierdo del nº de revoluciones

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, puede deberse a que se ha roto el cable situado debajo de la cubierta de protección térmica del silenciador.