



Peugeot Boxer - Mensaje de advertencia: "Ya no se podrá arrancar el motor en 100 km" + código de avería P20EE

Hoja de datos

Fabricante	Peugeot
Modelo de vehículo	Boxer III
Motor	2,0 HDi / 2,2 HDi (con Euro 6.2)
Año de fabricación	01.09.2019 - 11.05.2021
Síntoma	Se enciende el testigo de control del motor / el testigo de control del SCR
Código de avería	P20EE

ⓘ Indicación de seguridad importante

Avería SCR: Se enciende el testigo de control de AdBlue y se deposita el código de avería P20EE

En los vehículos mencionados, el testigo de control del motor o del SCR puede encenderse repentinamente durante la marcha. En el cuadro de instrumentos aparece el mensaje de advertencia: "Ya no se podrá arrancar el motor en 100 KM". Al mismo tiempo, el código de avería P20EE (tratamiento de gases de escape SCR) se almacena en la unidad de control del motor.
Una posible causa podría ser una "vulnerabilidad del software".
Para descartar otras causas, antes de actualizar el software deben comprobarse todos los componentes eléctricos y mecánicos relevantes para el sistema, incluyendo la alimentación de corriente.
La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de Hella-Gutmann macsRemote Services o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad pass-thru de la serie Mega Macs.
Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo. Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.

Esto también podría interesarle

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.