

# **Peugeot Modelo: 207 - Se enciende el testigo luminoso del ABS | HELLA**

**Peugeot**

**Modelo: 207 1,6 16V HDI FAP**

**Fecha de fabricación: a partir de 2006**

**Todos los modelos con ABS/Teves MK 60/70**

**Se enciende el testigo luminoso del ABS**

**Código de avería: 21248/ 21249/ 21252**

**Falla el sensor de presión de los frenos**

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso de avería del ABS, podría deberse a un fallo en el sensor de presión de los frenos. Un error en la valoración de la señal podría interpretarse como un registro incorrecto en la unidad de control.

Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, en este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS.

Si los valores medidos se corresponden con los valores nominales, deberá sustituirse el sensor de presión.

**Instrucciones de reparación**

El sensor de presión va integrado en la unidad hidráulica ABS.

Si está dañado, deberá sustituirse toda la unidad.