



Porsche Cayenne - Código de avería: 16864 / P0480 y el vehículo no arranca

Hoja de datos

Fabricante	Porsche
Modelo de vehículo	Cayenne
Motor	4.5L V8 M48/00 y M48/50/S
Año de fabricación	2003 hasta 2007
Síntoma	Código de avería: 16864/P0480 - Excitación del ventilador del radiador 1, fallo eléctrico El vehículo no arranca Batería muy descargada

ⓘ Indicación de seguridad importante

Porsche Cayenne - Código de avería: 16864/P0480 - Excitación del ventilador del radiador 1, fallo eléctrico

Si se detecta el defecto anterior, puede estar relacionado con un módulo del ventilador del radiador defectuoso. Solo se ven afectados los vehículos con dos motores de ventilador (módulo de doble ventilador).

La causa en este caso es la suciedad en la unidad de control, que provoca el encendido y apagado automático y tiempos de funcionamiento inusualmente largos de los motores de los electroventiladores.

Según el fabricante del vehículo, se debe sustituir el módulo completo del ventilador doble. Cargar la batería del vehículo, comprobar y sustituir si fuera preciso. Borrar las entradas de la memoria de averías.

 **NOTA**

¡Respete siempre en este contexto las indicaciones de reparación del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.