



VW Beetle - Ayuda de aparcamiento no funciona

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Beetle (5C)
Año de fabricación	2011 - 2019
Síntoma	Falla avisador de marcha atrás/ayuda de aparcamiento

ⓘ Indicación de seguridad importante

Ayuda de aparcamiento no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo repentino del sistema de aviso de marcha atrás (ayuda de aparcamiento). En la pantalla aparece el mensaje de error "Sistema no disponible". A menudo, la función de arranque y parada también deja de funcionar.
En ese caso, la causa no se encuentra necesariamente en el ámbito del software o de los componentes electrónicos. En primer lugar, compruebe los fusibles de la caja de fusibles situada en el espacio reposapiés del conductor (Fig. 1).
En la mayoría de los casos, el fusible de las boquillas de agua calefactadas eléctricamente del limpiaparabrisas está defectuoso (Fig. 2). La causa es un cortocircuito del elemento calefactor de la boquilla de agua del limpiaparabrisas, por lo que no solo hay que sustituir el fusible, sino también las boquillas.
Tras sustituir los componentes, se restablece tanto la función de ayuda de aparcamiento como la de arranque y parada.
Esta información también podría ser aplicable a otros modelos Volkswagen.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa

por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.