

VW Golf 4 - El aire acondicionado no funciona | HELLA

VW

Golf 4

Fecha de fabricación: 1997 - 2005

Todos los modelos con aire acondicionado manual

El aire acondicionado no funciona

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que no funciona el aire acondicionado o el compresor, puede deberse a un fallo/defecto en la zona del sensor de temperatura exterior.

Dicho sensor de temperatura se encuentra a la izquierda (tomado como referencia el sentido de la marcha) bajo el embellecedor de ventilación (imagen 1). La causa del fallo puede ser el propio sensor o el cable de conexión (imagen 2), que ha quedado dañado por la acción de las varillas del motor limpiaparabrisas. El correcto funcionamiento del sensor puede revisarse mediante los bloques de valores de medición, es decir, con la ayuda de un equipo de diagnosis puede compararse el valor del sensor con el valor real de la temperatura exterior.



Imagen1



Imagen2