



VW Golf 7 - Fallo del limpiaparabrisas (delantero)

Hoja de datos

Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Golf 7
Motor	Todos
Año de fabricación	2012 - 2017
Síntoma	El motor del limpiaparabrisas delantero deja de funcionar

Indicación de seguridad importante

Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan

Si dejan de funcionar los limpiaparabrisas delanteros, compruebe primero el fusible. Si no está defectuoso, se recomienda leer la memoria de averías mediante un aparato de diagnóstico. Si está almacenado allí un código de avería relacionado con el motor del limpiaparabrisas, la causa podría ser un error de comunicación entre el motor del limpiaparabrisas y la unidad de control multifunción.
Esto se puede solucionar desconectando la batería durante 10 minutos. Después de conectar nuevamente la batería deben borrarse todas las entradas de la memoria de averías. En muchos casos, el motor del limpiaparabrisas vuelve a funcionar. Compruebe si el fabricante del vehículo ofrece una actualización de software para solucionar el problema de forma permanente.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.