




VW Golf 7 - Se enciende el testigo luminoso del nivel de aceite: Pérdida de aceite

Hoja de datos	
Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Golf 7
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,5i
Año de fabricación	2012 - 2017
Síntoma	Se enciende el testigo luminoso del nivel de aceite

Indicación de seguridad importante

Se enciende el testigo luminoso del nivel de aceite: Pérdida de aceite

Si en los vehículos mencionados se enciende el testigo luminoso del nivel de aceite del motor, o si se detecta un nivel de aceite insuficiente o una pérdida de aceite, la causa pueden ser los conductos de aceite del turbocompresor. Debe prestarse especial atención a los anillos de obturación de los conductos de alimentación y retorno de aceite. Si pueden identificarse como la causa de la fuga, deben sustituirse. Durante el montaje, asegúrese de que los nuevos anillos de obturación se monten con precisión y no se dañen.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.