

# **VW Passat - Aire del habitáculo / Formación de olores | HELLA**

**Volkswagen**

**Passat**

**Modelo: 3BG (B5)**

**Fabricados hasta 2005**

Aire del habitáculo / Formación de olores

Formación de olores desagradables en el interior del vehículo. No se trata del típico olor a moho que se origina en la superficie del evaporador debido a los microorganismos. Puede deberse a la porosidad de los tubos flexibles de la ventilación del motor.

(Ver imagen 1)

En este caso, renovar el tubo correspondiente de la ventilación del motor ya que el olor entra en el interior del vehículo a través de la ventilación.

Además, comprobar los tubos adyacentes (también en la zona del soporte de fijación) y sustituir o limpiar en caso necesario.

Indicaciones adicionales:

Imágenes 2 y 3 para ver la posición de los tubos flexibles de la ventilación del motor.

Imagen 1/ Vista - tubo poroso

Imagen 2: Vista/ Posición en el alojamiento del motor sin tapa



Imagen 3: Vista/ Posición en el alojamiento del motor con tapa

