



Volkswagen e-Golf 7 - El líquido lavaparabrisas de la luneta trasera sigue fluyendo

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	e-Golf VII
Motor	Todos los modelos con sistema limpiaparabrisas-lavaparabrisas de la luneta trasera
Año de fabricación	hasta 2015
Síntoma	Luneta trasera: el líquido de lavado sigue fluyendo

ⓘ Indicación de seguridad importante

El agua de lavado no deja de fluir

En los vehículos arriba indicados se reclama el siguiente problema. Si se ha accionado el sistema limpiaparabrisas-lavaparabrisas de la luneta trasera, el líquido de lavado sigue saliendo por la boquilla después del proceso de pulverización. Como causa se podría diagnosticar una boquilla de lavado defectuosa del sistema de lavado de la luneta trasera. Para solucionar este problema, proceda de la siguiente manera: Sustituya la boquilla de lavado defectuosa por una boquilla de lavado con válvula antirretorno según las especificaciones del fabricante. A continuación debe realizarse una prueba de funcionamiento para comprobar el éxito de la reparación.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las

descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.