

# **Volvo S60/V60/XC60/V70/XC70 - Ruidos en el habitáculo del vehículo | HELLA**

**Volvo**

**S60/V60/XC60/V70/XC70**

**Año de fabricación: 2015 - 2018**

## **Ruidos en el habitáculo del vehículo**

En el caso de los vehículos mencionados anteriormente pueden percibirse ruidos de "flujo" o "corrientes" durante el funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

Dichos ruidos se transfieren normalmente a través de las tuberías de refrigerante del evaporador. Para solucionar esta situación, las tuberías del área del evaporador o del habitáculo del vehículo deberán estar revestidas de un material aislante adecuado. Para ello puede ser necesario desmontar/montar diversos revestimientos.