



Volvo XC 60 II: cambiar el filtro del habitáculo

Hoja de datos


Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	XC 60 II
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2018 -
Síntoma	Cambiar el filtro de habitáculo

Indicación de seguridad importante


Cambiar el filtro del habitáculo/de polen

Para cambiar el filtro de habitáculo/de polen en los vehículos mencionados, proceda de la siguiente manera:

- Desconecte el encendido
- Desplace el asiento del acompañante hacia atrás
- Desmonte el revestimiento del espacio reposapiés del acompañante ([Fig. 1](#))
- Desbloquee la tapa de cierre de la carcasa del filtro (2x) ([Fig. 2](#))
- Retire la tapa de cierre hacia abajo
- Tire del filtro hacia abajo y sáquelo ([Fig. 3](#))
- Acorde ligeramente el nuevo filtro al instalarlo y asegúrese de que esté en la posición correcta
- Monte la tapa de cierre y los paneles en orden inverso



Revestimiento espacio reposapiés



Enclavamiento carcasa del filtro



Filtro

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.