



Opel - El testigo de avería del TPMS permanece encendido

Hoja de datos	
Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Zafira Tourer C (P12)
Motor	1.6 100 KW
Código del motor	D 16 SHJ
Año de fabricación	2011-2019
Síntoma	El testigo de avería del TPMS permanece encendido
Piezas Hella para la sustitución	6PP 358 139-261

Indicación de seguridad importante

No es posible restablecer el testigo de control de la presión de los neumáticos

En el vehículo mencionado anteriormente puede ocurrir que,

tras una reparación en el sistema de control de la presión de los neumáticos o un cambio de ruedas, no sea posible restablecer el testigo de control de la presión de los neumáticos y, por tanto, este permanezca encendido.

Una posible causa en este caso es que la carga de los neumáticos

(ligera/eco/máx.) no se haya ajustado o guardado en el cuadro de instrumentos.

Este ajuste se puede modificar mediante el mando combinado izquierdo/palanca de los intermitentes situada en el volante de la siguiente manera.

(ligera, eco, máx.)

A continuación, confirmar el ajuste con el botón Set/Clr de la palanca de los intermitentes.

Nota

Recomendamos que, cada vez que se adapte la presión de inflado al estado de carga del vehículo, se realice también el ajuste correspondiente en el cuadro de instrumentos.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R