

Renault Clio - La luz de cruce no funciona | HELLA

Renault

Clio 2, 1,5D dCi

Motor: K9K 704

Año de fabricación: 2001 - 2006

La luz de cruce no funciona

Falso contacto del relé

Si en los vehículos arriba mencionados no funciona la luz de cruce, puede tener que ver con un fallo en la colocación del relé de la luz de cruce en la base de los conectores. Debido a que el relé se encuentra en la zona de los pies del acompañante, bajo la guantera, este fallo puede haberse originado por un "contacto de los pies" del acompañante. En este caso, hay que comprobar la colocación, la fijación y el enchufe de contacto del relé

y corregirlo si fuera necesario. En este caso se recomienda

asegurar el relé a la base de los relés con una brida para cables.