

Renault Trafic - Se enciende el testigo luminoso de control del motor cuando se circula durante mucho tiempo cuesta abajo | HELLA

Renault

Trafic

Año de fabricación: 2011 - 2013

Motor: M9R-630

Se enciende el testigo luminoso de control del motor cuando se circula durante mucho tiempo cuesta abajo

Códigos de avería: P0201 - P0204

Circuito eléctrico de la válvula de inyección 1 – 4

Si se detecta el fallo arriba mencionado en relación con los códigos de avería indicados, puede deberse a una avería del software de la unidad de control del motor.

Debido a una calibración errónea de la unidad de control del motor, los códigos de avería mencionados pueden quedar registrados demasiado pronto.

Solución:

En primer lugar deberá consultarse la memoria de averías y deberán borrarse los códigos de avería. Deberá calibrarse de nuevo la unidad de control del motor con un software mejorado (237613537R).

A continuación se realizará una conducción de prueba y se consultará de nuevo la memoria de averías.

En este caso, diríjase a un taller autorizado.