

Audi A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT - Perte de puissance du chauffage / système de climatisation | HELLA

Audi

A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT

Année de construction: 2011 - 2014

Perte de puissance du chauffage / système de climatisation

Si une perte de puissance du chauffage ou / et du système de climatisation est constatée dans les véhicules susmentionnés, elle peut être attribuée à la pénétration de l'eau dans le faisceau de câbles.

L'état défectueux des soupapes de régulation de liquide de refroidissement (chauffage, boîte de vitesses) peut entraîner des fuites de liquide de refroidissement vers les connecteurs et le câblage. La conséquence en est des perturbations électriques et la corrosion. Cela conduit aussi souvent à d'autres erreurs:

- Le voyant du liquide de refroidissement est allumé
- La température du moteur augmente
- Le moteur tourne en mode dégradé
- Code d'erreur P2753 / P2755

Pour y remédier, il est conseillé de vérifier toutes les soupapes de liquide de refroidissement, ainsi que leurs connecteurs et câbles électriques, et les remplacer si nécessaire.

Véhicules pouvant être affectés:

Modèle: Année de construction:

A8

2010 - 2013

Q7

2011 - 2013

A5 Cabriolet

2012 - 2014

TT

2012 - 2014

A4

2012 - 2014

Q5

2012 - 2014

A5

2012 - 2013

A6/A7

2012 - 2013