

# **AUDI A4 - Accumulation de condensats | HELLA**

**AUDI**

**A4 (8D, B5)**

**Année de fabrication: jusqu'à 1999**

**Moteur: 1,6i (AHL)**

**Bruits indéfinissables**

**Accumulation de condensats**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des gargouillements peuvent être audibles au ralenti.

La cause peut en être l'accumulation de condensats dans le flexible d'aération du réservoir du filtre à charbon actif. Les bruits peuvent être produits par l'aspiration d'air frais pendant le fonctionnement.

Pour y remédier, déposer la coque du passage de roue avant droit. Le flexible d'aération qui va du réservoir du filtre à charbon actif vers le plancher du véhicule à l'extérieur est alors apparent. À l'endroit où le flexible forme un coude vers le haut, percer un trou de 3mm au point le plus bas du coude. L'eau peut alors s'écouler vers le bas.