

AUDI Cabriolet - Efficacité lumineuse insuffisante | HELLA

AUDI

Cabriolet

Année de fabrication: 2003 - 2004

Avec projecteurs xénon

Efficacité lumineuse insuffisante

Une efficacité lumineuse amoindrie et insuffisante des projecteurs est constatée sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Le problème indiqué est, dans ce cas, dû au revêtement défectueux des réflecteurs des projecteurs.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Cependant, il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules n'ont pas été contrôlés ou bien retouchés.

Sur les véhicules concernés, les réflecteurs défectueux sont remplacés par des réflecteurs neufs par un atelier spécialisé.