



BMW G31 520d - Dysfonctionnement combiné d'instruments

Fiche technique

Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	G31
Moteur	520d
Année de fabrication	À partir de 2007
Symptôme	Dysfonctionnement combiné d'instruments



Affichage défectueux dans le combiné d'instruments

Sur les modèles de véhicules susmentionnés, il peut arriver que l'affichage du combiné d'instruments soit décalé. Ce défaut apparaît après une durée d'immobilisation prolongée du véhicule et peut être corrigé dans un premier temps après avoir coupé et remis le contact. Ce défaut peut se répéter à intervalles irréguliers.

En cas de présence du défaut susmentionné, cela peut être lié à un défaut du logiciel dans le combiné d'instruments. Une mise à jour du firmware de l'électronique des instruments peut y remédier. Dans ce cas, il convient de vérifier la version logicielle du calculateur et d'effectuer au besoin une mise à jour. Une mise à jour logicielle peut, par exemple, être effectuée via Hella Gutmann [macsRemote Services](#) ou via un appareil de diagnostic de la [série mega macs](#) compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire.

Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.



REMARQUE

À cet égard, respecter impérativement les consignes de maintenance et de réparation du constructeur automobile !

