

BMW Mini - Allumage du voyant moteur | HELLA

Mini

BMW Mini : R50/ R52/ R53

Tous modèles avec code moteur W10 / W11

Année modèle : 2002 - 2006

Bulles d'air dans le système de refroidissement.

Allumage du voyant moteur.

Si la température du liquide de refroidissement affichée varie et/ou le voyant moteur s'allume sur les véhicules cités ci-dessus, la présence de bulles d'air dans le circuit de refroidissement peut être en cause. Le code défaut P0128 peut également être enregistré.

Le code défaut P0128 réfère au thermostat du liquide de refroidissement, à la température du liquide de refroidissement étant inférieure à la température de régulation du thermostat.

Pour résoudre le problème et pour purger le circuit du liquide de refroidissement de manière optimale, nous préconisons l'emploi d'un appareil de remplissage à vide du radiateur.

Suggestion :

- 8PE 185103-271 Hella Nussbaum Solutions