



BMW Série 2 Active Tourer - Remplacement du filtre à air intérieur

Fiche technique

Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	Série 2 Active Tourer (F45)
Moteur	Tous
Année de fabrication	2014 - 2021
Symptôme	Remplacement du filtre à air intérieur



Remplacement du filtre à pollen sur la BMW Série 2 Active Tourer

Lors du remplacement du filtre à air intérieur sur les véhicules susmentionnés, il convient de tenir compte de certains points et de procéder comme suit :

- Image 1 : Démonter l'habillage dans l'espace jambes côté passager, retirer auparavant les vis (2x)
- Image 2 : Démonter le cache gauche dans l'espace jambes côté passager, retirer auparavant les deux vis
- Image 3 : Démonter le diffuseur d'air en enlevant la vis (1x) et extraire le diffuseur d'air en le tirant vers la droite
- Image 4 : Retirer le flexible du boîtier de chauffage/climatiseur en le tirant vers la droite
- Image 5 : Déverrouiller et retirer le couvercle du boîtier de chauffage/climatiseur
- Image 6 : Retirer le filtre à air intérieur
Monter le nouveau filtre dans l'ordre inverse du démontage.





