



BMW Série 3 Gran Turismo - Bruits de hurlement au niveau du soubassement

Fiche technique

Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	Série 3 Gran Turismo
Type	F34
Année de fabrication	à partir de 2013
Symptôme	Bruits de hurlement dans la zone du soubassement à partir d'une vitesse de 90 km/h.




BMW Série 3 Gran Turismo - Bruits de hurlement

Si le problème susmentionné est constaté, il peut être dû à un espace trop important au niveau de la transition entre le cache avant et le cache central du soubassement.

Remède :

- Déposer d'abord le cache central du soubassement.
- Nettoyer soigneusement la zone marquée sur la figure et poser l'appui en mousse réf. OE 16111181918 selon les indications du constructeur automobile.
- Reposer le cache central du soubassement.

Faire ensuite un essai sur route pour vérifier si la mesure de réparation a porté ses fruits.



Nettoyer soigneusement la zone marquée sur la figure et poser l'appui en mousse réf. OE 16111181918 selon les indications du constructeur automobile.

ⓘ Remarque

Veuillez noter qu'il est impératif que ces travaux soient effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé et dans le respect des consignes de réparation et d'entretien du constructeur du véhicule !