

# **BMW Série 3 - Le moteur ne tourne pas rond | HELLA**

**BMW**

**Série 3 (E90/91): à partir de l'année modèle 07.2006**

**Z4 (E85): à partir de l'année modèle 01.2006**

**X3 (E83): à partir de l'année modèle 09.2006**

**Tous les modèles avec code moteur N52 / N54**

Code d'erreur: Déphaseur d'arbre à cames

Si un ou plusieurs des défauts indiqués ci-dessus est constaté pour ces modèles de véhicules avec affichage de divers codes de défauts se rapportant au déphaseur d'arbre à cames (VANOS), ceci peut être dû au blocage ou à un déplacement difficile d'une électrovanne du système VANOS.

Dans ce cas on contrôlera l'électrovanne et on la remplacera si nécessaire.

