

Citroën Jumpy IV + SpaceTourer - Fixation du compresseur de climatisation | HELLA

Citroën

Jumpy IV + SpaceTourer

Années de fabrication : 2016 - 2017

Fixation du compresseur de climatisation

Sur les véhicules indiqués en haut, il est possible que le support du compresseur de climatisation se détache et tombe.

Le constructeur automobile a déjà reconnu le problème et informé les propriétaires des véhicules concernés. Pour différentes raisons, il est cependant possible que tous les véhicules n'aient pas été contrôlés/remis à niveau.

Lors de travaux de maintenance sur le véhicule, veillez à la bonne fixation du compresseur et vérifiez que le support est présent.

Les périodes de production suivantes sont affectés:

Jumpy IV: 2016-01-20 - 2017-03-03

SpaceTourer: 2016-01-07 - 2017-03-04