

DACIA Logan - Le témoin d'alerte ABS ne fonctionne pas | HELLA

DACIA

Logan

Année modèle : Mai 2008 - Novembre 2008

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, on peut éventuellement observer une défaillance du témoin d'alerte ABS.



Les véhicules pouvant être affectés sont ceux construits entre le 26.5.2008 et le 12.11.2008.