

Dacia Logan MCV - Perte de puissance, le moteur cale | HELLA

Dacia

Logan MCV

Années modèle : 2006 - 2013

Tous modèles essence à boîtier de commande papillon

Perte de puissance, le moteur cale

En cas de détection du problème susmentionné, un papillon encrassé peut être en cause.

La fonction (ouverture / fermeture) du papillon peut être perturbée suite à la présence d'impuretés (calamine).

Résolution :

- Démonter et nettoyer le boîtier papillon selon les consignes du fabricant
- Remonter le boîtier papillon dans le sens inverse de la dépose
- Programmer le papillon selon les consignes du fabricant, si nécessaire