



Dacia Sandero - Le contacteur d'allumage est bloqué et le pignon de démarreur ne sort pas

Fiche technique

Constructeur	Dacia
Modèle de véhicule	Sandero
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2013 - 2021
VIN	UU15SDKJ558926581 - UU1HSDM9G60030836
Symptôme	Le contacteur d'allumage est bloqué, le pignon de démarreur ne sort pas



Contacteur d'allumage bloqué, risque d'endommagement du démarreur

Les problèmes suivants ont été signalés sur les véhicules susmentionnés.

Lors du démarrage du véhicule, le contacteur d'allumage reste bloqué en position de démarrage. Suite à ce dysfonctionnement, le pignon de démarreur ne sort pas et des dommages peuvent survenir (démarreur, couronne dentée, etc.).

La cause a pu être diagnostiquée comme étant un contacteur d'allumage défectueux.

Pour y remédier, veuillez procéder comme suit : Remplacer le contacteur d'allumage défectueux par un neuf conformément aux instructions du fabricant. Vérifier que le moteur de démarrage et les éléments périphériques (faisceau de câbles, etc.) ne sont pas endommagés et, le cas échéant, les remplacer ou les remettre en état.

Faire ensuite un essai sur route pour vérifier si la mesure de réparation a porté ses fruits.