



Fendt Favorit 500 - Ports haute/basse pression de la climatisation

Fiche technique

Constructeur	Fendt
Modèle de véhicule	Favorit 500 (509C- 515C)
Année de fabrication	1993 - 2000
Symptôme	Port haute/basse pression de la climatisation



Où se trouvent les ports de service haute et basse pression ?

Les travaux d'entretien et de réparation de la climatisation impliquent de vidanger ou de remplir le système. Or, les ports de service ne se trouvent ni dans le compartiment moteur ni sur le toit de la cabine. Afin d'accéder aux ports de service, démontez la tôle de protection au niveau du marchepied droit (Image 1). Les ports haute et basse pression sont alors visibles. Cette zone n'offre toutefois pas beaucoup de place pour le raccordement des tuyaux de l'appareil de service de climatisation (Image 2).

