



Fiat 500 / 500C - Codes défaut P0325 / P0135 et allumage du voyant moteur

Fiche technique

Constructeur	Fiat
Modèle de véhicule	500 / 500C
Moteur	0,9i/1,2i
Code moteur	312A6.000/169A4.000
Année de fabrication	2007 - 2016
Symptôme	Codes défaut P0325/P0135 Raté d'allumage Allumage du voyant moteur



Faiblesse de logiciel du calculateur moteur

Sur les véhicules susmentionnés équipés d'une boîte manuelle, une faiblesse de logiciel du calculateur moteur peut entraîner l'allumage soudain du voyant moteur pendant la conduite et l'enregistrement des codes défaut P0135/P0325 dans le calculateur. Dans certains cas, on observe également des ratés d'allumage du moteur.

Une mise à jour de logiciel permet de corriger le défaut. Au préalable, il convient d'exclure toute source de panne d'ordre électrique ou mécanique.

Il est recommandé de prendre contact avec une concession Fiat.