



# Fiat 500 X - Bruits de grincement au freinage

## Fiche technique

Constructeur	Fiat
Modèle de véhicule	500 X
Modèles	Tous les modèles, jusqu'au n° de châssis : 0P318018
Année de fabrication	À partir de 2014
Symptôme	Bruits de grincement au freinage



## Fiat 500 X - Bruits de grincement

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des bruits de grincement peuvent provenir de l'avant du véhicule lors du freinage. Les bruits se produisent principalement lors du freinage à faible vitesse et jusqu'à l'arrêt du véhicule.

L'utilisation excessive de frein filet peut en être la cause. Le frein filet en excès entre la fusée d'essieu et le support de l'étrier de frein sur l'essieu avant, empêche que les composants soient complètement à fleur.

Pour résoudre le problème, il convient de procéder comme suit :

- Retirer les vis de fixation des supports d'étriers de frein de l'essieu avant et les mettre au rebut
- Nettoyer les surfaces d'appui des fusées d'essieu et des supports d'étriers de frein
- Insérer de nouvelles vis de fixation avec du frein filet tout en respectant le couple de serrage prescrit par le constructeur du véhicule