

Fiat 500 X - Eau de condensation dans l'espace plancher avant | HELLA

Fiat

500 X

Année de fabrication : jusqu'à 03/2017

Avec BVA à 9 rapports (948TE)

Eau de condensation dans l'espace plancher avant

Sur les véhicules susmentionnés, de l'eau de condensation peut pénétrer dans l'espace plancher avant côté conducteur/passager.

Un tuyau d'évacuation de l'eau de condensation desserré de la climatisation peut être en cause.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit :

- Dégager le tuyau d'évacuation pour y accéder
- Vérifier que le tuyau n'est pas bouché et qu'il est bien en place
- Fixer le tuyau au boîtier d'évaporateur à l'aide d'un serre-câble et contrôler l'étanchéité au niveau de l'évacuation