

Fiat Grande Punto - Voyant de correcteur électronique de trajectoire (ESP) allumé | HELLA

Fiat

Grande Punto

Années modèle 2005-2009

Tous modèles avec direction à gauche

Voyant de correcteur électronique de trajectoire (ESP) allumé

Si le défaut susmentionné apparaît en combinaison avec des feux stop allumés en permanence, un élément de fixation défectueux peut être en cause.

L'élément de fixation fixe la tige de compression pour le servofrein de la pédale de frein.

Il peut également parfois arriver qu'il ne soit pas possible d'engager la première vitesse sur les véhicules équipés d'une boîte automatique "Dualogic".

Résolution

Contrôler l'élément de fixation (A) de la tige de compression au-dessus du pédalier et, si nécessaire, le remplacer.

À cet égard, respecter impérativement les consignes de maintenance et de réparation du constructeur automobile !

Consigne de réparation

Référence pièce de rechange Fiat : 46755874