



Fiat Panda - Feu de croisement à gauche ou à droite hors fonction

Fiche technique

Constructeur	Fiat
Modèle de véhicule	Panda 169
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	À partir de 2004
Symptôme	Feu de croisement à gauche ou à droite hors fonction



Feu de croisement à gauche ou à droite défectueux sans enregistrement de défauts dans le calculateur

Si ce défaut est constaté sur le modèle de véhicule susmentionné, une fiche défectueuse sur le calculateur de réseau de bord (Body Computer) dans l'espace jambes avant gauche peut être en cause.


Des feux de croisement allumés en permanence peuvent faire fondre les contacts dans le boîtier de fiche.

Si, dans le cadre du diagnostic des défauts, toute autre cause, comme les lampes, connexions de câbles ou fusibles, a été exclue, retirez la fiche grise du calculateur de réseau de bord et contrôlez que la BROCHE 7 (câble gris noir) et la BROCHE 8 (câble gris) ne sont pas endommagées.

En cas de réparation, toute pièce endommagée doit être remplacée.

ⓘ Remarque

Le constructeur automobile propose un kit de réparation comme pièce de rechange.
(Référence 71745167)



Connecteur sur calculateur de réseau de bord (A20). Feu de croisement gauche (E01a) Feu de croisement droit (E02a)