



Fiat Punto199 Perte de liquide de refroidissement

Fiche technique	
Fabricant	Fiat
Modèle de véhicule	Punto 199
Moteur	1.2i /1.4i 8 soupapes
Année de fabrication	2012 - 2019
Symptôme	Perte de liquide de refroidissement



Perte de liquide de refroidissement sur la Fiat Punto

En cas de perte de liquide de refroidissement dans les véhicules susmentionnés, prêtez une attention particulière à la durite de liquide de refroidissement supérieure du radiateur.

Si une fuite est détectée à cet endroit, la durite peut être remplacée par une version modifiée (55703225).

Après la réparation, le fabricant préconise le [remplissage du système de refroidissement](#), la [purge du système de refroidissement](#) et le contrôle d'étanchéité.



Durite de liquide de refroidissement sur le radiateur