



Ford Focus ST - Mauvais fonctionnement du moteur avec consommation d'huile accrue

Fiche technique

Constructeur	Ford
Modèle de véhicule	Focus
Moteur	HYDA, HWDA
Année-modèle	à partir de 2004
Symptôme	Mauvais fonctionnement du moteur avec consommation d'huile accrue



Ford Focus ST - Mauvais fonctionnement du moteur avec consommation d'huile accrue

Si l'on constate sur les modèles de véhicules susmentionnés un mauvais fonctionnement du moteur avec une consommation d'huile accrue, la ventilation du carter de vilebrequin est peut-être défectueuse. Dans certains cas, un bourdonnement ou un siflement est également

perçu dans le compartiment moteur. Si le bruit change après l'ouverture du bouchon de remplissage d'huile au ralenti, on peut supposer qu'il s'agit d'un défaut. Une membrane défectueuse ne permet plus la séparation du circuit d'huile et des gaz du vilebrequin. L'huile moteur pénètre ainsi dans le système d'aspiration et provoque les problèmes décrits ci-dessus.

REMARQUE

Sur ces modèles, la ventilation du vilebrequin et le boîtier du filtre à huile forment une unité et doivent être entièrement remplacés en cas de dommage. Ce défaut peut également se produire sur d'autres véhicules équipés de moteurs identiques.