

FORD Probe, Explorer, Windstar - panne du compresseur | HELLA

FORD

Type : Probe, Explorer, Windstar.

Remise à niveau d'huile réfrigérante supplémentaire sur les modèles antérieurs à 1996 - panne du compresseur

