

Ford Transit Connect - Panne du pulseur d'air habitacle | HELLA

Ford

Transit Connect

Années de fabrication: 2012 - 2013

Panne du pulseur d'air habitacle

Pénétration d'eau dans l'habitacle du véhicule

Si le pulseur d'air habitacle tombe en panne sur les véhicules sus-mentionnés, une cause à envisager est la pénétration d'eau dans l'habitacle.

L'eau peut pénétrer dans l'habitacle via le caisson de climatisation/de chauffage ou les conduits d'air et

provoquer une panne du pulseur. La cause en est généralement une étanchéité défectueuse sur le dessous du carter de filtre d'habitacle.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit:

- Contrôler le fusible du moteur du pulseur et le remplacer si nécessaire
- Contrôler le fonctionnement du moteur du pulseur et le remplacer si nécessaire
- Retirer le filtre d'habitacle
- Déposer le carter du filtre d'habitacle, le munir de produit d'étanchéité et l'installer à nouveau
- Mettre le filtre d'habitacle en place
- Effectuer un contrôle d'étanchéité