

FORD Transit - Écoulement de condensation d'eau du système de climatisation | HELLA

FORD

Transit avec système de climatisation à partir de l'année modèle 08.1994 - 2000

Écoulement de condensation d'eau du système de climatisation dans l'habitacle / au niveau du plancher

Sur certains des véhicules mentionnés ci-dessus avec système de climatisation, il peut arriver lorsque ce dernier est en service que de la condensation d'eau, entraînée par le flux d'air du pulseur, parvienne dans l'habitacle / au niveau du plancher.

Pour éliminer ce problème, Ford propose une cuve collectrice avec écoulement qui est monté sous le chauffage.

Pour ce faire, le levier de vitesse est démonté et le revêtement de sol autour du levier de vitesse est décollé. Mettre en place la cuve collectrice dans la bonne position de montage entre la tôle de sol et le logement du chauffage. Ensuite, aligner l'alésage dans la cuve collectrice sur la tôle de sol et percer de manière adaptée à la douille en caoutchouc. Enduire l'alésage de protection anti-corrosion, insérer la douille en caoutchouc et mettre le revêtement de sol en place. Couper un trou en conséquence dans le revêtement de sol et enficher le flexible d'écoulement correspondant à travers la douille de caoutchouc. Remonter le levier de vitesse.

Remarque :

Les pièces de rechange nécessaires comme la cuve collectrice, la douille de caoutchouc et le flexible d'écoulement peuvent être commandés auprès du concessionnaire Ford.