

Honda CR-V - Bruits de siffllement de la climatisation | HELLA

Honda

CR-V

Années Modèle : de 2007 à 2008

Moteur : 2,2D i-CTDi

Bruits de siffllement de la climatisation

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, la mise en marche de la climatisation peut donner lieu à des bruits de siffllement. Des vibrations de l'ensemble "détendeur / conduite de réfrigérant" peuvent notamment en être la cause.

Pour remédier au problème, le constructeur met à disposition une nouvelle conduite de réfrigérant avec détendeur. Les véhicules allant jusqu'au numéro de châssis suivant peuvent être concernés :

SHSRE5***8U016571 / SHSRE7***8U004030

Avant de remplacer la conduite complète, il faut cependant s'assurer que les bruits ne sont pas provoqués par une mauvaise quantité de réfrigérant.

La quantité de remplissage de R134a pour ce véhicule est de 465 g.