

HONDA CR-V III - Le système de climatisation ne fonctionne pas | HELLA

HONDA

CR-V III

Année modèle : à partir de 2007

Moteur : 2,2 CTDi

Le système de climatisation ne fonctionne pas par moment

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, on peut éventuellement observer une défaillance temporaire du système de climatisation en raison d'un relais défectueux.

La défaillance du système de climatisation se manifeste par une surchauffe sporadique de l'habitacle du véhicule.

Pour y remédier, le relais du compresseur doit être contrôlé ou remplacé dans la boîte à relais/à fusibles du compartiment moteur (figure).

