

Information sur le produit - Garnitures de freins pour BMW | HELLA

Garnitures de freins pour BMW

8DB 355 012-321 / 8DB 355 015-601

Garnitures de freins modifiées

Due à une modification de l'équipement série par le constructeur automobile BMW, l'affectation des articles a été adaptée comme suit.

La garniture de freins 8DB 355 012-321 / T1596 est remplacée par la garniture de freins 8DB 355 015-601 / T2029.

Affectation aux véhicules

8DB 355 015-601 / T2029



E84, E89, E90, E91, E92, E93

Indication :

Veuillez noter les affectations au produit correspondant dans le catalogue.

8DB 355 012-321 (old)

8DB 355 015-601 (new)



A

