

Information sur le produit Garnitures de freins | HELLA

8DB 355 011-401 / 8DB 355 015-961

Garnitures de freins modifiées

Due à une modification de la fabrication série, l'affectation des articles a été adaptée comme suit.


La garniture de freins 8DB 355 015-961 / T2083 est remplacée par la garniture de freins 8DB 355 011-401 / T1454.

La différence entre les deux garnitures de freins consiste en une modification de la tôle d'amortissement sur la plaque arrière de la garniture des freins. Cette modification améliore la sensibilité au bruit et donc les caractéristiques de confort de la garniture de freins.

Note de montage

Pour les nouvelles tôles d'amortissement avec passage (A), un montage en fonction de la direction de conduite est nécessaire. Une flèche (B) indique le sens de montage.

Une note de montage spécifique est jointe à chaque emballage.



Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.