



# KIA Niro - Affichage d'un message de défaut sur le combiné d'instruments

## Fiche technique

Constructeur	KIA
Modèle de véhicule	Niro
Année de fabrication	08/2017 – 01/2018
Symptôme	Message de défaut sur le combiné d'instruments



# KIA Niro - Affichage d'un message de défaut sur le combiné d'instruments

Dans ce cas de réparation, le client se plaint de l'affichage de divers messages de défaut sur le combiné d'instruments. La cause du problème mentionné ci-dessus est un câble électrique endommagé (frotte contre la colonne de direction).

Remède :

- Vérifier si le câble électrique est endommagé et, le cas échéant, le remettre en état ou le remplacer
- Envelopper le câble électrique (pos.1) avec du ruban adhésif. (Pos.2)
- Poser des colliers d'électricien et fixer le câble électrique. (Pos.3)

Il est impératif de faire effectuer toutes les phases d'intervention sur le véhicule uniquement par un atelier spécialisé agréé et de respecter les instructions de réparation et de maintenance du constructeur du véhicule.

**① Remarque**

A noter pour la version hybride :

